

硅强粉							
名称	规格	比重	硬度	熔点	长径比	特性	应用
F-12	1250	2.7-2.9	4.5-4.7	1540°C	18:01	1、气流法粉碎，高纯度，高长径比 3、改善塑料制品的力学性能和耐热性能 2、可增加制品弯曲强度	广泛应用于PP, PA, PC/ABS, PE, PS等工程塑料，橡胶，降低线性热膨胀速度，提高尺寸稳定性，收缩控制，并可以替代聚合物中研磨/剪切的玻璃纤维
F-25	1250	2.7-2.10	4.5-4.7	1540°C	20:01		